


## CALCOLO DELLA PERCENTUALE DI DIFFERENZIATA

TIPOOGIE RIF.	QUANTITA'	% RIFIUTI			
Deco s.p.a. Impianto TMB di Produzione di Cdr - loc. Casoni Chieti R3	<b>R.S.U. (200301)</b>	<b>79.592,00</b>	43,32%		
	<b>RESIDUI PULIZIA STRADALE (200303)</b>		0,00%	43,32%	<b>INDIFFERENZIATO</b>
* Romagna Compost (Fc) R3 * Salerno Pietro (Fc) R3	<b>ORGANICO (200108)</b>	<b>56.751,00</b>	30,89%		
L.E.A. Snc - Martinsicuro R12	<b>RIFIUTI BIODEGRADABILI (POTATURE - 200201)</b>	<b>3.440,00</b>	1,87%		
Mincioni Ambiente - Tortoreto R13	<b>IMB. IN CARTA (150101)</b>	<b>8.860,00</b>	4,82%		
Mincioni Ambiente - Tortoreto R13	<b>CARTA E CARTONE (200101)</b>	<b>7.650,00</b>	4,16%		
Mincioni Ambiente - Tortoreto R13 Poliservice - impianto di recupero - Martinsicuro R13	<b>IMB. IN PLASTICA (150102)</b>	<b>6.850,00</b>	3,73%		
Poliservice - impianto di recupero - Martinsicuro R13	<b>IMB. IN VETRO (150107)</b>	<b>15.590,00</b>	8,48%		
Poliservice - impianto di recupero - Martinsicuro R13	<b>IMB. METALLICI (150104)</b>	<b>160,00</b>	0,09%		
CIP ADRIATICA Srl - Controguerra R13 L.E.A. Snc - Martinsicuro R12	<b>INGOMBRANTI LEGNOSI (200138)</b>	<b>1.380,00</b>	0,75%		
	<b>INGOMBRANTI FERROSI (200140)</b>		0,00%		
	<b>ABBIGLIAMENTO (200110)</b>		0,00%		
Puli Ecol Recupero - San Severino Marche R13	<b>APP. CONTENENTI CFC (200123)</b>	<b>400,00</b>	0,22%		
Puli Ecol Recupero - San Severino Marche R13	<b>APP. ELETT. ED ELETTRONICHE FUORI USO (200135)</b>	<b>700,00</b>	0,38%		
Adriatica Ambiente - Mosciano S. Angelo R13	<b>OLI E GRASSI VEGETALI (200125)</b>	<b>1.200,00</b>	0,65%		
	<b>MEDICINALI (200132)</b>		0,00%		
Itofer Srl - Montesilvano R13	<b>BATTERIE ED ACCUMULATORI (PILE ALCALINE - 200134)</b>	<b>40,00</b>	0,02%		
Italservizi - S.Benedetto d.T. R5	<b>INGOMBRANTI (200307)</b>	<b>850,00</b>	0,46%		
FABRIZI CARLO - Sant'Egidio alla V.ta R13	<b>PNEUMATICI (160103)</b>	<b>90,00</b>	0,05%		
Itofer Srl - Montesilvano R13	<b>BATTERIE AL PIOMBO (200133)</b>	<b>190,00</b>	0,10%		
	<b>VERNICI, INCHIOSTRI ADESIVI E RESINE (200127)</b>		0,00%		
	<b>TUBI FLUORESCENTI (200121)</b>		0,00%	56,68%	<b>DIFFERENZIATO</b>
<b>TOTALE</b>		<b>183.743,00</b>	<b>100,00%</b>		

DIFFERENZIATA  
 INDIFFERENZIATA

PERCENTUALE  
RIFIUTI



<input type="checkbox"/> DIFFERENZIATA	56,68%
<input type="checkbox"/> INDIFFERENZIATA	43,32%